

ZWiK Trzebiatów – informacja dla mieszkańców
Zanim chwyci mróz – zabezpiecz wodomierz.
To obowiązek, nie tylko dobra rada.

Przed nadejściem zimy sprawdź, czy wodomierz i miejsce jego zamontowania są odpowiednio zabezpieczone przed mrozem.

Zamarznięcie wody może uszkodzić wodomierz lub instalację, a po odwilży spowodować wyciek i straty wody.

To obowiązek właściciela lub użytkownika nieruchomości

Przepisy wymagają, aby miejsce, w którym znajduje się wodomierz główny, było zabezpieczone m.in. przed zamarzaniem.

Dlatego przed zimą należy sprawdzić:

- czy studzienka wodomierzowa jest prawidłowo zamknięta,
- czy pokrywa jest kompletna i nieuszkodzona,
- czy do wodomierza nie napływa zimne powietrze,
- czy instalacja i izolacja są w dobrym stanie,
- czy nie ma wycieków lub innych uszkodzeń.

Wodomierz powinien jednocześnie pozostać łatwo dostępny do odczytu, kontroli i wymiany.

Dlaczego warto zrobić to teraz?

Uszkodzenie wodomierza przez mróz nie zawsze jest widoczne od razu.

Nieszczelność może ujawnić się dopiero podczas odwilży i spowodować znaczne straty wody.

W razie awarii jej przyczyna i sposób zabezpieczenia miejsca montażu wodomierza mogą mieć znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialności za powstałe szkody.

Jeżeli zauważysz uszkodzenie wodomierza lub wyciek, nie demontuj urządzenia samodzielnie. Skontaktuj się z ZWiK Trzebiatów i zgłoś problem.

Nie czekaj na pierwszy mróz. Zabezpiecz wodomierz już teraz.

Podstawa prawna

- § 116 i § 117 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- art. 61 ustawy – Prawo budowlane,
- art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.