

Naprawa pokrycia dachowego zbiornika wody pitnej - Mrzeżyno

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Naprawa pokrycia dachowego zbiornika wody pitnej - Mrzeżyno					
1	KNR 4-04 0509-03 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
2	KNR 4-04 0306-01 z.o.3.1.	Rozebranie pokrywy wjazdu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
3	KNR-W 4-01 0515-04	Krycie dachów pierwszą warstwą papy podkładowej smołowej i drugą warstwą papy asfaltowej - przy wymianie pokryć z papy	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
4	KNR 2-02 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe - ręczne układanie betonu - kalkulacja własna	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000